

# สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๗๙๕๐๑/๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร  
หมู่ที่ ๑ ถนนม่วงหวาน-ยะหริ่ง  
อำเภอมาบยอ จังหวัดปัตตานี  
๙๔๑๔๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ความช่วยเหลือ เหตุท่อประปาชำรุด

เรียน นายอรุณ ยาลิมอ

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ท่อประปาชำรุด ณ บ้านชูลี หมู่ที่ ๑ ตำบลสาครใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สาคร ทำให้ชาวบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร อำเภอมาบยอ จังหวัดปัตตานี ได้สั่งการให้กองช่าง  
สำรวจและให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายบรอเฮง วาโอ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคร

# สำเนาฉบับ

ที่ ปน ๗๙๕๐๑/๒๐

องค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน  
หมู่ที่ ๑ ถนนม่วงหวาน-ยะหริ่ง  
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
๙๔๑๔๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งให้ความช่วยเหลือ ตัดแต่งกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า

เรียน นายเปาะชู ชีนา

ตามที่ท่านได้ร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน ว่าในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า ณ บ้านตุนหยง หมู่ที่ ๓ ตำบลสาครอน ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน ซึ่งจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้สั่งการให้กองช่างสำรวจและให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภัทรญา ภิญาจिरกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน

สำนักปลัด ฯ

โทร.๐-๗๗๗๑-๙๘๒๑



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      องค์การบริหารส่วนตำบลสาครบอน      ( กongsang ) โทร. ๐ - ๗๓๗๑ - ๙๘๒๑

ที่ ปน ๗๙๕๐๓ /

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง      รายงานการสำรวจความเสียหายเนื่องจากรถท่อน้ำประปาชำรุด

เรียน      นายองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบอน

ด้วย นายองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบอน ได้สั่งการให้กองช่างดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมความเสียหาย ท่อน้ำประปาชำรุด ณ บ้านสุลี หมู่ที่ ๑ ตำบลสาครไต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เนื่องจากรถบรรทุกได้ขับผ่านและเหยียบท่อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว

ในการนี้กองช่าง ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจความเสียหายดังกล่าว ปรากฏว่า บริเวณถนนบ้านสุลี หมู่ที่ ๑ ตำบลสาครไต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ท่อน้ำประปาขนาด ๓ นิ้ว ชำรุด ดังนั้นเห็นควรให้รีบดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายมะสุกรี โตะชาย)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายเจ๊ะอารง เจ๊ะอูมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง/ ข้อสั่งการ

( / ) เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

( ) ไม่เห็นชอบ ระบุ.....

(ลงชื่อ)

( นายบอโรเฮง วาโอ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบอน

# กองช่าง ซ่อมแซมท่อน้ำประปาชำรุด







# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน (กองช่าง) โทร. ๐ - ๓๓๗๑ - ๙๙๒๑

ที่ ปน ๓๙๕๐๓ /

วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖

เรื่อง รายงานการสำรวจกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้า

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน

ตามที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน ได้สั่งการให้กองช่างดำเนินการสำรวจกิ่งไม้พาดเสาไฟฟ้า ณ บ้านตุนหยง หมู่ที่ ๓ ตำบลสาครอน เนื่องจากเหตุดังกล่าว อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

ในการนี้กองช่าง ได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจสถานที่ดังกล่าวดังกล่าว ปรากฏว่า บริเวณถนนบ้านตุนหยง หมู่ที่ ๓ ตำบลสาครอน มีกิ่งไม้พาดเสาไฟฟ้าอยู่ ดังนั้นเห็นควรให้รีบดำเนินการโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายมะสุกรี โตชะยา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นายเจ๊ะอารง เจ๊ะอูมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง/ ข้อสั่งการ

- ( ) เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป
- ( ) ไม่เห็นชอบ ระบุ.....

(ลงชื่อ)

( นางสาวภัทรญา ฤทธิญาจิรกุล )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาครอน

กองช่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดเกี่ยวสายไฟฟ้า







